

闽机 M0168

福建省安全生产监督管理局
收文 515 号
2017年3月1日

中央和国家机关发电



发电单位 国务院安委会办公室

签批盖章 发电专用章

等级 特急 · 明电 安委办明电〔2017〕5号 中机发1909号

国务院安委会办公室关于 切实吸取两起重大火灾事故教训 有针对性地加强安全生产工作的通知

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产委员会、国务院安委会办公室各分委会、各工作组：

近來，全國連建發生兩起重大火災事故，給人民群眾生命財產造成嚴重損失。2017年3月3日，浙江省台州市天台县足跡堂天竺寺大殿發生火災事故，造成16人死傷、16人受傷。2月25日，

- 一、要深刻吸取事故教训，举一反三，全面排查整治火灾隐患，坚决遏制火灾事故发生。
- 二、要严格落实消防安全责任制，强化企业主体责任，加大消防安全投入，提高企业消防安全水平。
- 三、要深入开展消防安全宣传教育，提高全民消防安全意识，增强自救互救能力。

第4页

施工资质个人，使用无电气焊资质人员违规动火作业，消防设施缺失、疏散通道不畅。四是新工艺、新材料、新业态的安全标准规范制定修订滞后。五是有些地区和部门安全监管责任不落实、安全检查执法不严格、不得力。

确防火规定。据公安消防部门掌握，目前全国使用类似工艺的还有4万多家。五是有些地区和部门安全监管责任不落实、安全检查执法不严格、不得力。

各地区、各有关部门和单位要认真贯彻落实习近平总书记2月24日在考察北京城市副中心建设时的重要指示精神，把安全生产落实到生产经营建设各环节各方面，狠抓各项安全防范责任

二、严格消防执法检查，严厉打击各类违法违规行

为

网络媒体特别是新媒体作用，大力开展消防安全宣传和典型火灾案例警示教育，广泛宣讲消防安全常识，普及火灾报警、初期火灾扑救和火场自救逃生知识，不断提高社会公众消防安全意识和

逃生自救技能。各类企业要加强消防应急资源配备和值班巡逻，制定完善有针对性和可操作性的应急预案并组织演练；加强全员特别是新员工消防安全培训和岗位应急技能培训，使其熟知火灾风险、熟悉逃生路线、熟用消防器材，切实提升员工检查消除火灾隐患和第一时间先期处置火灾险情的岗位应急能力。

五、举一反三，强化其他重点行业领域安全监管

各地区、各有关部门和单位要深刻吸取事故教训，举一反三，进一步加强矿山、危险化学品、烟花爆竹、建筑施工、油气输送管道、民爆物品、特种设备、冶金以及城市建设运行等重点行业领域安全监管和执法检查。一要严把高危行业企业节后复产复工安全检查关，严格验收程序、标准，对不符合安全生产条件的一律不得复工复产。二要督促企业认真组织对新招收员工的岗位技能和安全知识培训，未经培训的一律不得上岗作业。三要明令企业严格管控特殊岗位的上岗资质和动火作业及带电、带压等危险状况下的作业活动，对违规冒险作业的要依法依规严处。四要着力整改前一阶段安全生产大检查发现的问题隐患，对重大隐患、关闭取缔企业要逐一复核，确保整改关闭到位。

国务院安委会办公室

2017年2月28日

(信息公开形式：主动公开)

抄报：中共中央办公厅(9)，国务院办公厅(10)，国务院安委会主任、副主任。

抄送：各省级安委会办公室。